

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™



Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 9 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём подачи защитного газа
8. Выберите разъём управления
9. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QWGS5-ATP1/SCB2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, большой разъём Dinse Surelok™ для жидкостного охлаждения, разъём подачи защитного газа с резьбой 1/4" BSP, разъёмы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстрьёмом 8.9мм, 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом, стартовый комплект с цангой под 1.6мм.

Шаг 1		Шаг 2		Шаг 3		Шаг 4		Шаг 5		Шаг 6		Шаг 7		Шаг 8		Шаг 9	
Модель горелки		Модуль управления		Длина		Силовой разъём		Подача о/ж*		Возврат о/ж*		Подача газа		Разъём управления		Стартовый комплект	
КодНаименование Жидкостное охлаждение T1W330A DC T3W400A DC T4W450A DC T5W550A DC T3WFX400A DC с гибким гусак T4WFX450A DC с гибким гусак T5WFX550A DC с гибким гусак		КодНаименование Силовые разъёмы SL1625Малый разъём Dinse Surelok™ SLБольшой разъём Dinse Surelok™ # Разъёмы подачи охлаждающей жидкости КодНаименование QWF0Без разъёма QWF1Разъём подачи о/ж* с быстрьёмом 8.9мм QWF2Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH QWF3Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP QWF4Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0 # Разъёмы возврата охлаждающей жидкости КодНаименование QWR0Без разъёма QWR1Разъём возврата о/ж* с быстрьёмом 8.9мм QWR2Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH QWR3Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP QWR4Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0 # Разъёмы подачи защитного газа КодНаименование QGS0Без разъёма QGS1Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP QGS2Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.0мм QGS3Разъём подачи газа с быстрьёмом 5.95мм QGS4Разъём подачи газа с быстрьёмом 8.9мм QGS5Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP QGS6Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0 QGS7Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH QGS8Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0 QGS9Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP КодНаименование ATP0Без разъёма ATP17-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом ATP25-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP33-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмом ATP45-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP56-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP67-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP714-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом ATP89-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмом ATP95-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом ATP109-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом ATP157-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом Стартовый комплект															
КодНаименование 4мКабель 4м 8мКабель 8м																	

* Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

* о/ж - охлаждающая жидкость

* Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

* о/ж - охлаждающая жидкость

Пожалуйста, выберите в каталоге.

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™ GT

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Модель горелки

Модуль управления

Длина

Силовой разъём

Подача о/ж*

Возврат о/ж*

Разъём управления

Стартовый комплект

Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-GT-QWF1-QWR1-ATP10/MCB2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, большой разъём с подачей газа Dinse Surelok™ GT Gas Through, разъёмы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстросъёмом 8.9мм , 9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом, стартовый комплект с цангой под 1.6мм.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Модель горелки

Модуль управления

Длина

Силовой разъём

Подача о/ж*

Возврат о/ж*

Разъём управления

Стартовый комплект

Код

Наименование

Жидкостное охлаждение

T1W 330A DC

T3W 400A DC

T4W 450A DC

T5W 550A DC

T3WFX 400A DC с гибким гусак

T4WFX 450A DC с гибким гусак

T5WFX 550A DC с гибким гусак

Код

Наименование

S1 С 1 кнопкой

S3 С 3 кнопками

1KH С 1 кнопкой+1k потенциометром

2KH С 1 кнопкой+5k потенциометром

3KH С 1 кнопкой+10k потенциометром

4KH С 1 кнопкой+25k потенциометром

1TH С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром

2TH С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром

3TH С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром

4TH С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром

RK2 С 1 клавишей

RK4 С 2 клавишами

*DM3 Модуль цифрового управления

Код

Наименование

4м Кабель 4м

8м Кабель 8м

Силовые разъёмы

Код

Наименование

GT Большой разъём Dinse Gas Through Surelok™

Разъёмы подачи охлаждающей жидкости

Код

Наименование

QWF0 Без разъёма

QWF1 Разъём подачи о/ж* с быстросъёмом 8.9мм

QWF2 Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH

QWF3 Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP

QWF4 Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0

Разъёмы возврата охлаждающей жидкости

Код

Наименование

QWR0 Без разъёма

QWR1 Разъём возврата о/ж* с быстросъёмом 8.9мм

QWR2 Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH

QWR3 Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP

QWR4 Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0

Код

Наименование

ATP0 Без разъёма

ATP10 9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом

Стартовый комплект

Пожалуйста, выберите в каталоге.

* о/ж - охлаждающая жидкость

*Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™ QD

Шаг 1 Модель горелки

Шаг 2 Модуль управления

Шаг 3 Длина кабеля

Шаг 4 Силовой разъём

Шаг 5 Подача о/ж*

Шаг 6 Подача газа

Шаг 7 Разъём управления

Шаг 8 Стартовый комплект

Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль управления
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём подачи защитного газа
7. Выберите разъём управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-QD1-QWF1-QGS5-ATP1/MGL2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, разъём Surelok™ QD 1/4" BSP, разъём подачи охлаждающей жидкости с быстрьёмом 8.9мм, разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP, 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом, стартовый комплект со средней газовой линзой под 1.6мм.

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8																																																														
Модель горелки	Модуль управления	Длина кабеля	Силовой разъём	Подача о/ж*	Подача газа	Разъём управления	Стартовый комплект																																																														
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td colspan="2">Жидкостное охлаждение</td></tr><tr><td>T1W</td><td>330A DC</td></tr><tr><td>T3W</td><td>400A DC</td></tr><tr><td>T4W</td><td>450A DC</td></tr><tr><td>T5W</td><td>550A DC</td></tr><tr><td>T3WFX</td><td>400A DC с гибким гусакoм</td></tr><tr><td>T4WFX</td><td>450A DC с гибким гусакoм</td></tr><tr><td>T5WFX</td><td>550A DC с гибким гусакoм</td></tr></table>			Код	Наименование	Жидкостное охлаждение		T1W	330A DC	T3W	400A DC	T4W	450A DC	T5W	550A DC	T3WFX	400A DC с гибким гусакoм	T4WFX	450A DC с гибким гусакoм	T5WFX	550A DC с гибким гусакoм	<table><tr><th colspan="2">Силовые разъёмы</th></tr><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QD1</td><td>Surelok™ QD 1/4" BSP</td></tr><tr><td>QD2</td><td>Surelok™ QD 3/8" BSP</td></tr><tr><td>QD3</td><td>Surelok™ QD M12 x 1.0</td></tr><tr><td>QD4</td><td>Surelok™ QD M16 x 1.5</td></tr></table>		Силовые разъёмы		Код	Наименование	QD1	Surelok™ QD 1/4" BSP	QD2	Surelok™ QD 3/8" BSP	QD3	Surelok™ QD M12 x 1.0	QD4	Surelok™ QD M16 x 1.5	<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>ATP0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>ATP1</td><td>7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP2</td><td>5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP3</td><td>3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP4</td><td>5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP5</td><td>6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP6</td><td>7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP7</td><td>14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP8</td><td>9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP9</td><td>5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP10</td><td>9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm</td></tr><tr><td>ATP15</td><td>7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm</td></tr></table>			Код	Наименование	ATP0	Без разъёма	ATP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмоm	ATP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm	ATP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмоm	ATP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm	ATP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm	ATP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm	ATP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm	ATP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмоm	ATP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm	ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm	ATP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm						
Код	Наименование																																																																				
Жидкостное охлаждение																																																																					
T1W	330A DC																																																																				
T3W	400A DC																																																																				
T4W	450A DC																																																																				
T5W	550A DC																																																																				
T3WFX	400A DC с гибким гусакoм																																																																				
T4WFX	450A DC с гибким гусакoм																																																																				
T5WFX	550A DC с гибким гусакoм																																																																				
Силовые разъёмы																																																																					
Код	Наименование																																																																				
QD1	Surelok™ QD 1/4" BSP																																																																				
QD2	Surelok™ QD 3/8" BSP																																																																				
QD3	Surelok™ QD M12 x 1.0																																																																				
QD4	Surelok™ QD M16 x 1.5																																																																				
Код	Наименование																																																																				
ATP0	Без разъёма																																																																				
ATP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмоm																																																																				
ATP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm																																																																				
ATP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмоm																																																																				
ATP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm																																																																				
ATP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm																																																																				
ATP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm																																																																				
ATP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm																																																																				
ATP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмоm																																																																				
ATP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмоm																																																																				
ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмоm																																																																				
ATP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмоm																																																																				
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>S1</td><td>С 1 кнопкой</td></tr><tr><td>S3</td><td>С 3 кнопками</td></tr><tr><td>1KH</td><td>С 1 кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2KH</td><td>С 1 кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3KH</td><td>С 1 кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4KH</td><td>С 1 кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>1TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром</td></tr><tr><td>2TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром</td></tr><tr><td>3TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром</td></tr><tr><td>4TH</td><td>С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром</td></tr><tr><td>RK2</td><td>С 1 клавишей</td></tr><tr><td>RK4</td><td>С 2 клавишами</td></tr><tr><td>*DM3</td><td>Модуль цифрового управления</td></tr></table>			Код	Наименование	S1	С 1 кнопкой	S3	С 3 кнопками	1KH	С 1 кнопкой+1k потенциометром	2KH	С 1 кнопкой+5k потенциометром	3KH	С 1 кнопкой+10k потенциометром	4KH	С 1 кнопкой+25k потенциометром	1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром	2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром	3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром	4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром	RK2	С 1 клавишей	RK4	С 2 клавишами	*DM3	Модуль цифрового управления	# Разъёмы подачи охлаждающей жидкости <table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QWF0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>QWF1</td><td>Разъём подачи о/ж* с быстрьёмоm 8.9мм</td></tr><tr><td>QWF2</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH</td></tr><tr><td>QWF3</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP</td></tr><tr><td>QWF4</td><td>Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0</td></tr></table>		Код	Наименование	QWF0	Без разъёма	QWF1	Разъём подачи о/ж* с быстрьёмоm 8.9мм	QWF2	Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH	QWF3	Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP	QWF4	Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0	# Разъёмы возврата охлаждающей жидкости <table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>QGS0</td><td>Без разъёма</td></tr><tr><td>QGS1</td><td>Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP</td></tr><tr><td>QGS2</td><td>Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.0мм</td></tr><tr><td>QGS3</td><td>Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.95мм</td></tr><tr><td>QGS4</td><td>Разъём подачи газа с быстрьёмоm 8.9мм</td></tr><tr><td>QGS5</td><td>Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP</td></tr><tr><td>QGS6</td><td>Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0</td></tr><tr><td>QGS7</td><td>Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH</td></tr><tr><td>QGS8</td><td>Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0</td></tr><tr><td>QGS9</td><td>Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP</td></tr></table>			Код	Наименование	QGS0	Без разъёма	QGS1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP	QGS2	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.0мм	QGS3	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.95мм	QGS4	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 8.9мм	QGS5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP	QGS6	Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0	QGS7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH	QGS8	Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0	QGS9	Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP
Код	Наименование																																																																				
S1	С 1 кнопкой																																																																				
S3	С 3 кнопками																																																																				
1KH	С 1 кнопкой+1k потенциометром																																																																				
2KH	С 1 кнопкой+5k потенциометром																																																																				
3KH	С 1 кнопкой+10k потенциометром																																																																				
4KH	С 1 кнопкой+25k потенциометром																																																																				
1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром																																																																				
2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром																																																																				
3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром																																																																				
4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром																																																																				
RK2	С 1 клавишей																																																																				
RK4	С 2 клавишами																																																																				
*DM3	Модуль цифрового управления																																																																				
Код	Наименование																																																																				
QWF0	Без разъёма																																																																				
QWF1	Разъём подачи о/ж* с быстрьёмоm 8.9мм																																																																				
QWF2	Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH																																																																				
QWF3	Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP																																																																				
QWF4	Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0																																																																				
Код	Наименование																																																																				
QGS0	Без разъёма																																																																				
QGS1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP																																																																				
QGS2	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.0мм																																																																				
QGS3	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 5.95мм																																																																				
QGS4	Разъём подачи газа с быстрьёмоm 8.9мм																																																																				
QGS5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP																																																																				
QGS6	Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0																																																																				
QGS7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH																																																																				
QGS8	Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0																																																																				
QGS9	Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP																																																																				
*Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.			Стартовый комплект																																																																		
<table><tr><th>Код</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>4м</td><td>Кабель 4м</td></tr><tr><td>8м</td><td>Кабель 8м</td></tr></table>			Код	Наименование	4м	Кабель 4м	8м	Кабель 8м	Пожалуйста, выберите в каталоге.																																																												
Код	Наименование																																																																				
4м	Кабель 4м																																																																				
8м	Кабель 8м																																																																				

*Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.

Жидкостное охлаждение с разъёмом Surelok™ QD5

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Модель горелки	Модуль управления	Длина кабеля	Силовой разъём	Подача о/ж*	Возврат о/ж*	Разъём управления	Стартовый комплект

Информация для заказа:

Артикул горелки Arc TIG формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель горелки
2. Выберите модуль подключения
3. Выберите длину кабеля
4. Выберите силовой разъём
5. Выберите разъём подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём управления
8. Выберите стартовый комплект

Пример:

T3W-S1-4M-QD5-QWF1-QWR1-ATP1/LGL2

Горелка Arc TIG T3W, модуль с 1 кнопкой моментального переключения, 4 метра, разъём Surelok™ QD5 с резьбой 1/4" BSP, разъёмы подачи и возврата охлаждающей жидкости с быстрьёмом 8.9мм, 7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом, стартовый комплект с увеличенной газовой линзой под 1.6мм.

Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Модель горелки	Модуль управления	Длина кабеля	Силовой разъём	Подача о/ж*	Возврат о/ж*	Разъём управления	Стартовый комплект

Код Наименование

Жидкостное охлаждение

T1W	330A DC
T3W	400A DC
T4W	450A DC
T5W	550A DC
T3WFX	400A DC с гибким гусак
T4WFX	450A DC с гибким гусак
T5WFX	550A DC с гибким гусак

Код Наименование

S1	С 1 кнопкой
S3	С 3 кнопками
1KH	С 1 кнопкой+1k потенциометром
2KH	С 1 кнопкой+5k потенциометром
3KH	С 1 кнопкой+10k потенциометром
4KH	С 1 кнопкой+25k потенциометром
1TH	С 1 фикс. кнопкой+1k потенциометром
2TH	С 1 фикс. кнопкой+5k потенциометром
3TH	С 1 фикс. кнопкой+10k потенциометром
4TH	С 1 фикс. кнопкой+25k потенциометром
RK2	С 1 клавишей
RK4	С 2 клавишами
*DM3	Модуль цифрового управления

Силовые разъёмы

Код	Наименование
QD5	Surelok™ QD с резьбой 1/4" BSP

Разъёмы подачи охлаждающей жидкости

Код	Наименование
QWF0	Без разъёма
QWF1	Разъём подачи о/ж* с быстрьёмом 8.9мм
QWF2	Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH
QWF3	Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP
QWF4	Разъём подачи о/ж* с резьбой M12 x 1.0

Разъёмы возврата охлаждающей жидкости

Код	Наименование
QWR0	Без разъёма
QWR1	Разъём возврата о/ж* с быстрьёмом 8.9мм
QWR2	Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH
QWR3	Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP
QWR4	Разъём возврата о/ж* с резьбой M12 x 1.0

Код Наименование

ATP0	Без разъёма
ATP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстрьёмом
ATP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом
ATP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстрьёмом
ATP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом
ATP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом
ATP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом
ATP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом
ATP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстрьёмом
ATP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстрьёмом
ATP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстрьёмом
ATP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстрьёмом

Стартовый комплект

Пожалуйста, выберите в каталоге.

* о/ж - охлаждающая жидкость

Код Наименование

4м	Кабель 4м
8м	Кабель 8м

*Необходимо программное обеспечение для интеграции со сварочным аппаратом.