

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
- 5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Рекламации принимает ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавец _____

М.П.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____



ПАСПОРТ

Горелка SVR 61GD

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов



Санкт-Петербург, 2024 г.



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Горелка SVR 61GD предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.
- 1.2. Горелка произведена Huarui Welding & Cutting Machinery Co, Ltd. (KHP) в соответствии со стандартами EN60974-7, ISO 9001, RoHS2, CE, CCC, SGS.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	500
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	400
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	1,6-3,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка SVR 61GD	SVR61GD-3.0	SVR61GD-4.0	SVR61GD-5.0

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SVR 61GD		1
Расходные части	Сопло коническое HR145.0081	1
	Наконечник контактный HR140.0616	1
	Вставка под наконечник HR142.0032	1
	Диффузор HR013.0030	
	Спираль подающая HR122.0056 / HR122.0060 / HR122.0063 (длина 3, 4, 5 м) под $\varnothing = 1,4-1,6\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.
- 4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).



№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			12		Шаровое соединение кабеля
1	HR145.0048	Цилиндрическое	13		Корпус разъема
	HR145.0081 *	Коническое	14	HR500.0213	Гайка корпуса евроразъема
Наконечники			15	HR501.0054	Центральный евроразъем
2	HR140.0616 *	CuCrZr, M10, 35мм, под $\varnothing=1,6\text{мм}$	16	HR122.0056 *	Спираль подающая 3м
	HR140.0665	CuCrZr, M10, 35мм, под $\varnothing=2,0\text{мм}$		HR122.0060 *	Спираль подающая 4м
	HR140.0698	CuCrZr, M10, 35мм, под $\varnothing=2,4\text{мм}$		HR122.0063 *	Спираль подающая 5м
	HR140.0712	CuCrZr, M10, 35мм, под $\varnothing=2,8\text{мм}$		HR122.0073	Спираль подающая 3м под $\varnothing=2,0-2,4\text{мм}$
	HR140.0734	CuCrZr, M10, 35мм, под $\varnothing=3,2\text{мм}$		HR122.0075	Спираль подающая 4м под $\varnothing=2,0-2,4\text{мм}$
3	HR142.0032	Вставка под наконечник, M10		HR122.0076	Спираль подающая 5м под $\varnothing=2,0-2,4\text{мм}$
4	HR013.0030	Диффузор		HR122.0066	Спираль подающая 3м под $\varnothing=1,6-2,0\text{мм}$
5	HR013.0001	Гусак		HR122.0067	Спираль подающая 4м под $\varnothing=1,6-2,0\text{мм}$
6		Рукоятка		HR122.0068	Спираль подающая 5м под $\varnothing=1,6-2,0\text{мм}$
7		Кнопка стандартная		HR122.0079	Спираль подающая 3м под $\varnothing=2,4\text{мм}$
8		Шаровое соединение		HR122.0080	Спираль подающая 4м под $\varnothing=2,4\text{мм}$
9		Суппорт кабеля		HR122.0082	Спираль подающая 5м под $\varnothing=2,4\text{мм}$
10		Шланговый пакет 3м		HR122.0083	Спираль подающая 3м под $\varnothing=2,8-3,2\text{мм}$
		Шланговый пакет 4м		HR122.0084	Спираль подающая 4м под $\varnothing=2,8-3,2\text{мм}$
		Шланговый пакет 5м		HR122.0086	Спираль подающая 5м под $\varnothing=2,8-3,2\text{мм}$
11		Суппорт кабеля пружинный			

* – заводская комплектация